

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 9 marca 1954 r.

w sprawie gospodarowania blachą z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie dotyczy blachy z bębnow po sodzie kaustycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym i asfalcie, które nie mogą być opróżnione z towaru bez ich uszkodzenia, w sposób wykluczający dalszy użytek nawet po przeprowadzeniu remontu.

§ 2. 1. Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do odsprzedaży jednostkom uprawnionym do skupu blachy z bębnow.

2. Minister sprawujący nadzór nad jednostką objętą obowiązkiem odsprzedaży blachy z bębnow może za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zwolnić ją od tego obowiązku.

§ 3. Ministrowie Przemysłu Chemicznego oraz Przemysłu Drobneho i Rzemiosła ustalą jednostki uprawnione do skupu blachy z bębnow.

§ 4. 1. Blachę z bębnow należy odsprzedać niezwłocznie po nagromadzeniu jej w ilości 100 kg.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy minister sprawujący nadzór nad jednostką otrzymującą bębny wyrazi zgodę na wysyłkę przez tę jednostkę blachy z bębnow po nagromadzeniu jej w ilości odpowiadającej przesyłce pełnowagonowej. W tym przypadku należy dokonać wysyłki w ciągu 15 dni od dnia nagromadzenia blachy w ilości odpowiadającej przesyłce pełnowagonowej.

§ 5. 1. Jednostka obowiązana do odsprzedaży blachy (sprzedawca) wysyła blachę pod adresem najbliższej położonej jednostki uprawnionej do skupu,

2. Na żądanie jednostki uprawnionej do skupu wydanie blachy może nastąpić z magazynu sprzedawcy. W tym przypadku załadowania blachy na środek transportowy dokonuje sprzedawca własnym kosztem i staraniem.

3. O wysłaniu blachy sprzedawca zawiadamia nabywcę podając ilość wysłanej blachy.

4. O wysłaniu lub wydaniu blachy sprzedawca zawiadamia Centralny Zarząd Zbytu Stali — Biuro Zbytu Wyrobów Blaszanych (BZWBl) i właściwą rejonowo zbiornicę Centralnego Zarządu Gospodarki Żelazem.

§ 6. 1. Jednostki określone zgodnie z § 3 (nabywcy) obowiązane są do nabywania każdej ilości nadesłanej im blachy z bębnow.

2. Nabywcy mogą zastrzec, że nabywają blachę z bębnow wyłącznie:

- 1) bez określonych uszkodzeń;
- 2) bez den górnych lub dolnych.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, są skuteczne, o ile zostały podane do wiadomości sprzedawców przed wysłaniem przez nich blachy.

§ 7. Transport i otwieranie bębnow oraz magazynowanie i pakowanie blachy z bębnow powinno odbywać się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 8. Blacha z bębnow może być użyta jedynie do produkcji opakowań.

§ 9. Blachę sprzedawaną zgodnie z zarządzeniem zalicza się na planowe dostawy żelomu pod warunkiem wykazania jej w rocznych planach zbiorczy i dostawy żelomu i zawiadomienia właściwej rejonowo zbiornicy żelomu o wysłaniu lub wydaniu blachy (§ 5 ust. 4).

§ 10. 1. Upoważnia się BZWBl do kontroli wykonania przepisów zarządzenia przez jednostki objęte obowiązkiem odsprzedaży i skupu blachy z bębnow.

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej, objęte obowiązkiem odsprzedaży blachy z bębnow, obowiązane są udostępnić przedstawicielom BZWBl, zaopatrzoną w odpowiednie upoważnienia, przeprowadzenie kontroli, a w szczególności zezwolić im na wstęp do magazynów i innych pomieszczeń oraz udzielać im informacji i wyjaśnień.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 11. Tracą moc przepisy wydane w przedmiocie unormowanym niniejszym zarządzeniem.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. A. Wang

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 marca 1954 r. (poz. 644).

INSTRUKCJA W SPRAWIE TRANSPORTU I OTWIERANIA BĘBNÓW Z SODĄ KAUSTYCZNĄ, LEPIKIEM I ŻYWIĄ KUMARONOWĄ, PAKIEM KUMARONOWYM I ASFALTEM ORAZ MAGAZYNOWANIA I PAKOWANIA BLACHY Z TYCH BĘBNÓW

§ 1. Piekić w niniejszej instrukcji użyto określeń wzór 1, wzór 2 itp., rozumieć należy przez to odesłanie do odpowiednich rysunków zawartych w załączniku do niniejszej instrukcji.

§ 2. Przy załadowywaniu i wyładowywaniu bębnow należy je chronić przed zaginaniem krawędzi dla umożliwienia racjonalnego otwierania bębnow.

§ 3. Do otwierania bębnow jest wskazane używać łomu zakończonych łopatkowym rozszerzeniem z zakrzygniętymi krawędziami.

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do otwierania bębna konieczne jest ułożenie go podłużnym szwem do góry.

2. Otwieranie należy rozpocząć od środkowej części szwu podłużnego przez lekkie uderzenie łomem w szew (wzór 1) od strony wskazanej na wzorze 2, na skutek czego nastąpi rozerwanie szwu (wzór 3). Z kolei należy stopniowo wsuwać łom pod blachę i przez podważenie ku górze otworzyć cały podłużny szew (wzór 4) oraz szwy na krawędziach bębna (wzory 5 i 6) i odchylić blachę na około 1/3 obwodu bębna w jednym kierunku, a następnie

w drugim, aż do rozwinięcia boku bębna prawie na płasko (wzory 6, 7 i 8). Otwieranie należy zakończyć oddzieleniem den bębna przez odciągnięcie ich rękami na boki (wzór 8).

3. Przy wykonywaniu czynności wskazanych w ust. 2 nie należy dopuścić do uszkodzeń i nadmiernego wyginania blachy, a w szczególności do uszkodzenia środkowej części powierzchni blachy. Niewielkie uszkodzenia (pozadzierania itp.) krawędzi blachy są dopuszczalne.

§ 5. 1. Blachy z bębnow powinny być przechowywane w magazynie krytym i zabezpieczone przed korozją.

2. Blachy należy układać w miejscu magazynowania płasko, osobno dna, osobno blachy boczne.

3. Przed złożeniem w magazynie należy blachy z bębnow po sodzie kaustycznej dokładnie zmyć ciepłą wodą dla usunięcia resztek sody i wysuszyć.

§ 6. Do wysyłki należy blachy układać w pakiety po około 10 sztuk między drewnianymi listwami, ściągniętymi drutem (wzory 9 i 10).

Załącznik do instrukcji w sprawie transportu i otwierania bębnow z so-
dą kaustyczną, lepikiem i żywicą ku-
maronową, pakim kumaronowym i
asfalem oraz magazynowania i pako-
wania blachy z tych bębnow (poz.
644).

OTWIERANIE BĘBNÓW PRZY POMOCY ŁOMU

