

236

ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 4 czerwca 1962 r.

w sprawie zasad i sposobu oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znak zgodności z normą służy do oznaczania artykułów, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Polskiej Normie lub w normie branżowej.

§ 2. 1. Obowiązek oznaczania znakiem zgodności z normą dotyczy artykułów, których oznaczanie znakiem zgodności zostało przewidziane w Polskiej Normie lub w normie branżowej.

2. Obowiązek oznaczania znakiem zgodności z normą nie dotyczy artykułów produkowanych na eksport w przypadkach zastrzeżonych przez zamawiającego.

§ 3. 1. Znak zgodności z normą umieszcza przedsiębiorstwo produkujące dany artykuł.

2. Przez umieszczenie znaku przedsiębiorstwo stwierdza, że artykuł odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w normie.

§ 4. Znak zgodności z normą stanowi symbol „PN” lub „BN” wraz z numerem normy. W przypadkach wyjątkowych norma może przewidzieć umieszczenie samego symbolu „PN” lub „BN”.

§ 5. 1. Znak zgodności z normą umieszcza się bezpośrednio na każdej jednostce artykułu lub na jej opakowaniu jednostkowym albo zbiorowym bądź też na specjalnych wywieszkach, etykietach, banderolach itp., związanych trwale z artykułem i jego opakowaniem.

2. Znak zgodności z normą artykułu stanowiącego opakowanie może być umieszczony tylko z równoczesnym wskazaniem, że dotyczy opakowania. Odpowiednia klauzula powinna mieć brzmienie: „Opakowanie według”.

§ 6. 1. Znak zgodności z normą powinien być umieszczony w sposób trwały, widoczny i czytelny oraz nie wpływający ujemnie na wartość użytkową artykułu lub jego wygląd estetyczny.

2. Wymiary znaków powinny być dostosowane do wielkości artykułu i jego opakowania.

3. Technika wykonania znaku zależy od tworzywa, na którym ma być umieszczony (wyłaczanie, wybijanie, wypalanie, malowanie, odciskanie za pomocą stempli itd.).

§ 7. W stosunku do artykułów, których indywidualne oznaczanie jest ze względów technicznych niemożliwe, np. artykułów ciekłych, sypkich, bez opakowania jednostkowego lub artykułów złożonych — znak zgodności z normą zostaje zastąpiony odpowiednim stwierdzeniem w świadectwach (atestach) jakości wystawianych na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 8. 1. W stosunku do wyrobów produkowanych na podstawie Polskich Norm i norm branżowych ustanowionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia obowiązek oznaczania wyrobu znakiem zgodności z normą istnieje tylko wówczas, gdy norma, w której przewidziano oznaczenie wyrobu znakiem PN lub BN, zawiera wszystkie wymagania niezbędne do określenia charakterystyki i jakości wyrobu.

2. Do dnia 1 lipca 1963 r. właściwe resorty dokonają analizy norm, o których mowa w ust. 1, i przedstawią Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu wnioski o dostosowanie w tych normach postanowień dotyczących oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą do przepisów zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki