

nicą gromady Zagórze do północno-zachodniego narożnika parceli nr kat. 2334/5, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnimi granicami parcel nr nr kat.: 2334/5, 2334/2, 2334/1, 2334/3 do południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 2328. Od tego narożnika granica skręcając na wschód biegnie wzdłuż południowej granicy tej parceli, a następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy parceli nr kat. 2518/1; od punktu położonego na północno-wschodnim narożniku tej parceli granica skręcając na południe i wschód biegnie wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 2469/2, 2342/1, 2342/6 oraz zachodnią, południową i wschodnią

granicą parceli nr 84/2 do jej zetknięcia się z południowo-wschodnią granicą parceli nr kat. 72. Od tego punktu granica biegnie dalej w kierunku wschodnim, południową granicą parceli nr kat. 861/1 (droga) do punktu zetknięcia się z parcelą nr kat. 890 (droga), skąd skręcając na północ biegnie zachodnią granicą tej drogi do zetknięcia się z południową granicą miasta Chrzanowa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *B. Bierut*

208

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 1953 r.

w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. Gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim nadaje się ustrój miejski.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *B. Bierut*

209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA

z dnia 3 września 1953 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach cynku.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 35, poz. 325 i z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 78, poz. 676) zarządza się, co następuje:

I. Przepisy wstępne.

§ 1. 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w hutach cynku i w hutach tlenku cynku, a także w innych zakładach, w których wykonywa się prace z zakresu produkcji hut cynku, jak w wyodrębnionych prażalniach rud cynkowych, zakładach destylacji, rafinacji, odlewniach i walcowniach cynku.

2. Określenie „huty cynku” oznacza wszelkie zakłady, wymienione w ust. 1.

II. Położenie hut cynku i ochrona ich otoczenia.

§ 2. Nowopowstające huty cynku powinny być położone w stosunku do osiedli i dzielnic mieszkaniowych w kierunku przeciwnym do dominujących w danej miejscowości wiatrów oraz być od tych osiedli lub dzielnic oddalone co najmniej o 1000 m.

§ 3. Huty cynku powinny posiadać urządzenia techniczne (wentylację i centralizację ścieków), zabezpieczające teren huty i jej otoczenie przed szkodliwym dzia-

łaniem gazów, wydzielających się przy produkcji, a w szczególności dwutlenku siarki, trójtlenku siarki i par kwasu siarkowego, oraz przed szkodliwym działaniem odpadków ciekłych i stałych (np. pyłów).

§ 4. Nowopowstające prażalnie biendy cynkowej powinny być połączone z fabrykami kwasu siarkowego lub siarkawego, które powinny całkowicie zużytkować dwutlenek siarki.

§ 5. Zawartość dwutlenku siarki w powietrzu pomieszczeń hut cynku nie może przekraczać 0,02 mgr w litrze.

III. Składowanie i transport rudy cynkowej.

§ 6. 1. Zabronione jest podkopywanie zwalów rudy cynkowej przy jej eksploatacji.

2. Ładowanie rudy cynkowej ze zwalów powinno odbywać się przez zbieranie rudy, poczynając od górnej warstwy zwalów.

§ 7. Do wyładowywania rudy cynkowej na plac składowy z wagonów lub samochodów oraz do jej transportu z miejsca składowania do miejsc jej dalszej przeróbki należy, w miarę technicznej możliwości, stosować mechaniczne środki transportu zapewniające minimalne wydzielanie się pyłów przy wyładowywaniu, ładowaniu i transporcie.

IV. Pomieszczenia produkcyjne hut cynku.

§ 8. Pomieszczenia produkcyjne hut cynku, w których rudy cynkowe rozdrabnia się, kalcynuje lub praży