

689**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾**

z dnia 1 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego²⁾

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091, z 2009 r. Nr 107, poz. 889 oraz z 2010 r. Nr 111, poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

²⁾ Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji 2010/68/UE z dnia 22 października 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. UE L 305 z 20.11.2010, str. 1).

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wyposażenie morskie określone w pozycjach 1.36, 4.39, 7.1 załącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia, wyprodukowane przed dniem 10 grudnia 2011 r., może być umieszczane na statku lub wprowadzane na rynek nie dłużej niż przez dwa lata po tym terminie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2011 r.

Minister Infrastruktury: *C. Grabarczyk*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 czerwca 2011 r. (poz. 689)

Załącznik nr 1

**WYKAZ PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWIERAJĄCYCH WYMAGANIA
DLA WYPOSAŻENIA MORSKIEGO**

| OZNACZENIE 1 | TYTUŁ |
|--|---|
| Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 638 | Tymczasowe wytyczne stosowania Kodeksu technicznego NO _x 2008 |
| Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 643 | Zharmonizowane wdrożenie znowelizowanych wytycznych oraz wymagań dla urządzeń do zapobiegania zanieczyszczeniom z przestrzeni zęz maszynowych statków podczas procesu zatwierdzania typu |
| Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1242 | Wytyczne zatwierdzania stałych systemów wykrywania pożaru i pożarowych instalacji gaśniczych dla balkonów kabinowych |
| Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1312 | Poprawione wytyczne do wykonywania, kryteriów dotyczących testów oraz przeglądów dla koncentratów pianowych stałych instalacji gaśniczych |
| Cyrkularz IMO MSC.1/Circ. 1317 | Zastosowanie do istniejących zatwierdzeń zgodnie ze zmienionymi wytycznymi dotyczącymi zatwierdzania równorzędnych stałych instalacji gaśniczych, o których mowa w SOLAS 74, w przedziałach maszynowych i pompowni ładunkowych (MSC/Circ.848) |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1016 | Stosowanie wymagań prawidła III/26 SOLAS dotyczących szybkich łodzi ratowniczych i rodzajów systemów ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1094 | Stosowanie wymagań prawidła III/26 SOLAS dotyczących szybkich łodzi ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1239 | Wyjaśnienia stosowania rozdziału II-2 Konwencji SOLAS dotyczącego ochrony przeciwpożarowej |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1275 | Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS w zakresie ilości i rozmieszczenia na statku przenośnych środków gaśniczych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1276 | Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.353 | Poprawione wytyczne dla instalacji gazu obojętnego |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 | Znowelizowane wytyczne dla wewnętrznych systemów gaśniczych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.450 Rev.1 | Czynniki brane pod uwagę podczas projektowania elementów wentylacji zbiorników ładunkowych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.485 | Wyjaśnienia dotyczące wymagań dla instalacji gazu obojętnego spełniających Konwencję SOLAS 74 |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.670 | Wytyczne dotyczące eksploatacji oraz kryteria prób i przeglądów koncentratów pianowych dla stałych instalacji gaśniczych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.677 | Poprawione wymagania dotyczące projektowania, prób i umiejscowienia urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.731 | Znowelizowane czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu zbiorników podczas wentylacji oraz wpuszczeniu gazów |

| 1 | 2 |
|---------------------------------|---|
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.773 | Urządzenia do podejmowania pilotu |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.809 | Zalecenia dotyczące namiotowych dwustronnych tratw ratunkowych, samodwracalnych tratw ratunkowych i szybkich łodzi ratowniczych, łącznie z testami na pasażerskich statkach ro-ro |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.810 | Wytyczne dla środków ratunkowych na statkach pasażerskich ro-ro |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.811 | Urządzenia umożliwiające spłynięcie tratw ratunkowych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.847 | Interpretacje do niesprecyzowanych określeń i nazewnictwa użytego w rozdziale II-2 Konwencji SOLAS |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.848 | Poprawione wytyczne zatwierdzania elementów równoważnych stałych gazowych instalacji gaśniczych, jak podano w rozdziale II-2 Konwencji SOLAS 74, dla przedziałów maszynowych i pomieszczeń pompowni ładunkowych |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.849 | Wytyczne dotyczące wykonania, umiejscowienia i użytkowania awaryjnych, ucieczkowych aparatów oddechowych (EEBDs) |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | Wyjaśnienia dotyczące niektórych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń systemu GMDSS |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.912 | Interpretacje wymagań dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.913 | Wytyczne dotyczące zatwierdzania elementów stałych lokalnych instalacji gaśniczych wodnych dla przedziałów maszynowych kategorii „A” |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ. 980 | Ujednolicona ocena morskich środków ratowniczych i formularze dla prób tych środków |
| Cyrkularz IMO MSC/Circ.1102 | Interpretacje Kodeksu jednostek szybkich (HSC Code 2000) oraz Rozdziału X SOLAS |
| Cyrkularz IMO SN.1/Circ. 266 | Obsługa oprogramowania systemu zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) |
| ITU-R M.1173 (10/95) | Charakterystyka techniczna nadajników jednowstęgowych wykorzystywanych dla radiotelefonii w paśmie między 1 606,5 kHz (1 605 Region 2) i 4 000 kHz oraz między 4 000 kHz i 27 500 kHz w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.1177-3 (06/03) | Techniki pomiarów niepożądanych emisji systemów radarowych |
| ITU-R M.1371-3 (06/07) | Charakterystyka techniczna automatycznego systemu identyfikacji stosującego wielokrotny dostęp z podziałem czasu w paśmie VHF w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.476-5 (10/95) | Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystywane w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.489-2 (10/95) | Charakterystyka techniczna urządzeń radiotelefonicznych VHF pracujących w morskiej służbie ruchomej z odstępem między kanałami 25 kHz |
| ITU-R M.491-1 (07/86) | Przetwarzanie numeru identyfikacyjnego na identyfikatory dla wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.492-6 (10/95) | Procedury eksploatacyjne przy stosowaniu urządzeń telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.493-12 (03/07) | System cyfrowego selektywnego wywołania stosowany w morskiej służbie ruchomej |

| 1 | 2 |
|--------------------------------------|---|
| ITU-R M.540-2 (06/90) | Eksplotacyjne i techniczne charakterystyki systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszenia ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statków |
| ITU-R M.541-8 (10/97) | Procedury operacyjne stosowane przy obsłudze urządzeń cyfrowego selektywnego wywołania w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.542.1 (07/82) | Łączność wewnętrzna na statku za pomocą radiotelefonu przenośnego |
| ITU-R M.625-3 (10/95) | Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystujące identyfikację automatyczną w morskiej służbie ruchomej |
| ITU-R M.628-3 (11/93) | Charakterystyka techniczna transpondera radarowego wykorzystywanego do poszukiwania i ratowania |
| ITU-R M.633-2 (05/00) | Charakterystyka satelitarnej transmisji radiopławy ratunkowej (EPIRB) pracującej w paśmie 406 MHz z wykorzystaniem satelitów na orbitach biegunowych |
| ITU-R M.688 (06/90) | Charakterystyka techniczna systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszenia morskich informacji bezpieczeństwa na pełnym morzu w paśmie wysokich częstotliwości i poprzez system NAVTEX |
| ITU-R M.689-2 (11/93) | Międzynarodowe morskie systemy radiotelefoniczne VHF z automatycznymi urządzeniami DSC |
| ITU-R M.690-1 (10/95) | Charakterystyka techniczna radiopławy ratunkowej (EPIRB) wykorzystującej łączność satelitarną o częstotliwości fali nośnej 121,5 MHz i 243 MHz |
| Konwencja ICAO (przepisy radiowe) | Konwencja Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego |
| Rezolucja IMO A.123(V) | Zalecenia dla stałych systemów gaśniczych dla pomieszczeń specjalnych |
| Rezolucja IMO A.278(VIII) | Dodatek do zaleceń dla wymagań techniczno-eksploatacyjnych dotyczących radarowych urządzeń nawigacyjnych |
| Rezolucja IMO A.342(IX) | Zalecenia do wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla pilotów automatycznych |
| Rezolucja IMO A.382(X) | Kompasy magnetyczne: normy dotyczące eksploatacji i wykonania |
| Rezolucja IMO A.385(X) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF |
| Rezolucja IMO A.424(XI) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów |
| Rezolucja IMO A.524(13) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiornika nasłuchowego VHF |
| Rezolucja IMO A.530(13) | Użycie transponderów radarowych do celów poszukiwawczych i ratowniczych |
| Rezolucja IMO A.567(14) | Wymagania dotyczące instalacji gazu obojętnego na chemikaliowcach |
| Rezolucja IMO A.570(14) | Uznawanie naziemnych stacji okrętowych |
| Rezolucja IMO A.658(16) | Zalecenia dotyczące taśm odblaskowych na środkach ratunkowych |
| Rezolucja IMO A.662(16) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do zwalniania i uruchamiania samopływających radiopław ratunkowych |
| Rezolucja IMO A.664(16) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do odbioru rozszerzonych wywołań grupowych |

| 1 | 2 |
|----------------------------|---|
| Rezolucja IMO A.687(17) | Wymagania badań pożarowych dla zapalności wstępnych powłok pokładów |
| Rezolucja IMO A.694(17) | Ogólne wymagania dla okrętowych urządzeń radiowych tworzących część światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) i dla elektronicznych urządzeń nawigacyjnych |
| Rezolucja IMO A.696(17) | Wymagania homologacyjne dla radiopławów ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących w systemie COSPAS-SARSAT |
| Rezolucja IMO A.699(17) | System rozgłaszenia i koordynacji morskich informacji bezpieczeństwa z wykorzystaniem krótkofalowej wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej |
| Rezolucja IMO A.700(17) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń wysokopasmowej telegrafii dalekopisowej HF do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz informacji pilnych dla statku (MSI) |
| Rezolucja IMO A.752(18) | Wytyczne do oceny, badania i stosowania elementów systemu oświetlenia dolnego na statkach pasażerskich |
| Rezolucja IMO A.753(18) | Wytyczne do stosowania przewodów z materiałów innych niż stal na statkach |
| Rezolucja IMO A.800(19) | Poprawione wytyczne do zatwierdzania systemów tryskaczowych równoważnych do podanych w prawidle II-2/12 Konwencji SOLAS |
| Rezolucja IMO A.802(19) | Poprawki do standardów technicznych dla transponderów radarowych SART |
| Rezolucja IMO A.803(19) | Zalecenia dotyczące wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń radiowych VHF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania |
| Rezolucja IMO A.804(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania |
| Rezolucja IMO A.806(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF/HF do łączności fonicznej, wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej i cyfrowego selektywnego wywołania |
| Rezolucja IMO A.807(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych INMARSAT-C do nadawania i łączności dalekopisowej |
| Rezolucja IMO A.808(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych dla łączności dwukierunkowej |
| Rezolucja IMO A.809(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF do łączności dwukierunkowej z jednostkami ratowniczymi |
| Rezolucja IMO A.810(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla samopływających radiopławów ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących na częstotliwości 406 MHz |
| Rezolucja IMO A.817(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS) |
| Rezolucja IMO A.818(19) | Wytyczne w zakresie spełnienia standardów odbiorników systemu Loran-C i Czajka |
| Rezolucja IMO A.820(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne urządzeń radarowych na jednostkach szybkich |
| Rezolucja IMO A.821(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów montowanych na jednostkach szybkich |
| Rezolucja IMO A.822(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla automatycznych pilotów na jednostkach szybkich |
| Rezolucja IMO A.823(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarów z urządzeniem do automatycznego nakreślania radarowego (ARPA) |

| 1 | 2 |
|-------------------------------|---|
| Rezolucja IMO A.824(19) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi |
| Rezolucja IMO A.861(20) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych rejestratorów danych podróży (VDRs) |
| Rezolucja IMO A.889(21) | Urządzenia do podejmowania pilota |
| Rezolucja IMO A.951(23) | Poprawione wytyczne w zakresie morskich gaśnic przenośnych |
| Rezolucja IMO MEPC.103(49) | Wytyczne dla procedury weryfikacji NOx na statku z wykorzystaniem metody bezpośredniego pomiaru i kontroli |
| Rezolucja IMO MEPC.107(49) | Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla urządzeń do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami z przestrzeni zęz maszynowych statków |
| Rezolucja IMO MEPC.108(49) | Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla systemów kontrolno-pomiarowych zrzutu oleju dla zbiorników olejowych |
| Rezolucja IMO MEPC.159(55) | Zmienione wytyczne w sprawie zastosowania norm oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych |
| Rezolucja IMO MEPC.170(57) | Wytyczne dla okrętowych systemów oczyszczania gazów spalinowych |
| Rezolucja IMO MEPC.177(58) | Zmiany do Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenku azotu z okrętowych silników wysokoprężnych (Kodeks techniczny NO _x 2008) |
| Rezolucja IMO MEPC.2(VI) | Zalecenia dotyczące międzynarodowych norm czystości dla usuwanych ścieków oraz wytyczne dotyczące konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych |
| Rezolucja IMO MEPC.5(XIII) | Wymagania dla wykrywaczy powierzchni rozdziału olej/woda |
| Rezolucja IMO MEPC.76(40) | Standardowe wymagania techniczne dla spalarek okrętowych |
| Rezolucja IMO MSC.112(73) | Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych satelitarnego systemu określania pozycji (GPS) |
| Rezolucja IMO MSC.113(73) | Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych systemu GLONASS |
| Rezolucja IMO MSC.114(73) | Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych różnicowych urządzeń odbiorczych DGPS i DGLONASS morskich radiopław |
| Rezolucja IMO MSC.116(73) | Warunki techniczne układu przekazywania informacji o kursie |
| Rezolucja IMO MSC.148(77) | Znowelizowane wymagania dla urządzeń do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa w wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej |
| Rezolucja IMO MSC.149(77) | Znowelizowane wymagania techniczne dla przenośnych aparatów UKF przeznaczonych do środków ratunkowych |
| Rezolucja IMO MSC.163(78) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR) |
| Rezolucja IMO MSC.164(78) | Wymagania dla reflektorów radarowych instalowanych na statku po 1 lipca 2005 r. |
| Rezolucja IMO MSC.191(79) | Standardy do przedstawiania informacji nawigacyjnych na statku – wyświetlacze nawigacyjne |
| Rezolucja IMO MSC.192(79) | Znowelizowane wymagania dla wyposażenia radarowego |
| Rezolucja IMO MSC.214(81) | Poprawki do standardów okrętowych rejestratorów danych podróży (VDR) oraz uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR) |

| 1 | 2 |
|--------------------------------|---|
| Rezolucja IMO MSC.224(VII) | Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla echosond |
| Rezolucja IMO MSC.232(82) | Znowelizowane wymagania dla systemów obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS) |
| Rezolucja IMO MSC.253(83) | Wymagania dla świateł nawigacyjnych, kontrolek oraz wyposażenia wspomagającego |
| Rezolucja IMO MSC.36(63) | Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 1994) |
| Rezolucja IMO MSC.44(65) | Wymagania dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich |
| Rezolucja IMO MSC.48(66) | Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA) |
| Rezolucja IMO MSC.61(67) | Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniwych (Kodeks FTP) |
| Rezolucja IMO MSC.64(67) | Zalecenia dla nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemu mostka zintegrowanego |
| Rezolucja IMO MSC.74(69) | Przyjęcie nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemów automatycznej identyfikacji |
| Rezolucja IMO MSC.80(70) | Przyjęcie nowych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla łączności radiowej statków w operacjach SAR |
| Rezolucja IMO MSC.81(70) | Próby środków ratunkowych |
| Rezolucja IMO MSC.94(72) | Warunki techniczne dla noktowizorów przeznaczonych na jednostki szybkie (HSC) |
| Rezolucja IMO MSC.96(72) | Poprawki do warunków wykonania urządzeń do pomiarów prędkości i przebytej drogi |
| Rezolucja IMO MSC.97(73) | Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 2000) |
| Rezolucja IMO MSC.98(73) | Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS) |
| Rezolucja IMO MSC/Circ.1006 | Wytyczne do procedury prób ogniwowych materiałów trudno palnych przeznaczanych do budowy łodzi ratunkowych |
| Rezolucja IMO MSC/Circ.1036 | Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniwowych (FTP Code) i związanych z nim metod badań pożarowych |
| Rezolucja IMO MSC/Circ.1120 | Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksów FSS i FTP oraz do związanych z nimi procedur prób ogniwowych |
| Rezolucja IMO MSC/Circ.922 | Warunki techniczne wykonania i prób pasów ratunkowych z ochroną cieplną |

**WYPOSAŻENIE MORSKIE PODLEGAJĄCE PROCEDUROM OCENY ZGODNOŚCI, WYMAGANIA ORAZ NORMY DOTYCZĄCE
METOD BADAŃ WYPOSAŻENIA MORSKIEGO**

- 1. Środki ratunkowe**
UWAGA: W kolumnie 4 zastosowanie powinien mieć Cyrkularz IMO MSC/Circ. 980, z wyjątkiem przypadków zastąpienia przez szczegółowe instrumenty, o których mowa w kolumnie 4.

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wyposażenie morskie | Wymagania Konwencji SOLAS z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | |
|----------------|------------|--|--|---|----------------------------------|------------|------------|
| | | | | | B+D | B+E | B+F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X |
| 1.1 | 1.1 | Kola ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X | X | X |
| 1.2 | 1.2 | Lampki pozycyjne dla środków ratunkowych: a) jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych, b) kół ratunkowych, c) pasów ratunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/22 – Prawidło III/26 – Prawidło III/32 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) II, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|---|--|----------------------------|---------|
| 1.3 | 1.3 | Samoczynne aktywowane sygnalny dymne kotł ratunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.4 | 1.4 | Pasy ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/22 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ. 922 | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.5 | 1.5 | Kombinowane ratunkowe i kombinowane ochronne nieklasyfikowane jako pasy ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/22 – Prawidło III/32 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|--|--|--|---------|
| 1.6 | 1.6 | Kombinowany ratunkowy i kombinowany ochronne klasyfikowane jako pasy ratunkowe – ocieplane oraz nieocieplane | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/7 – Prawidło III/22 – Prawidło III/32 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.7 | 1.7 | Środki ochrony cieplnej | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/22 – Prawidło III/32 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, II (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.8 | 1.8 | Rakiety spadochronowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/6 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, III (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.9 | 1.9 | Pochodnie ręczne | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, III (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|----------------------------------|---|---|-------|
| 1.10 | 1.10 | Plawki dymne | – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, III (Kodeks LSA) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | |
| 1.11 | 1.11 | Wyrzutnie linki ratunkowej | – Prawidło III/18 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VII (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X |
| 1.12 | 1.12 | Pneumatyczne tratwy ratunkowe | – Prawidło III/13 – Prawidło III/21 – Prawidło III/26 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.811 | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X |
| 1.13 | 1.13 | Sztynwe tratwy ratunkowe | – Prawidło III/21 – Prawidło III/26 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ. 811 | – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1006 | X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|---|---------|
| 1.14 | 1.14 | Samoprostujące tratwy ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 – Cyrykularz IMO MSC/Circ.811 włącznie z załącznikiem 1 – Cyrykularz IMO MSC/Circ.811 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 | X X X X |
| 1.15 | 1.15 | Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 – Cyrykularz IMO MSC/Circ.811 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 | X X X X |
| 1.16 | 1.16 | Urządzenia do swobodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/13 – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.811 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--------------------------------|--|---|---|
| 1.17 | 1.17 | Lodzie ratunkowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/21 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1006 | |
| 1.18 | 1.18 | Szywne łodzie ratownicze | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/21 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1006 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.19 | 1.19 | Pneumatyczne łodzie ratownicze | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/21 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – ISO 15372:2000 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|---|-------------|
| 1.20 | 1.20 | Szybkie łodzie ratownicze | - Prawidło III/26 - Rezolucja IMO MSC.48(66) I, V (Kodeks LSA) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1016 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1094 | - Rezolucja IMO MSC.81(70) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1006 - ISO 15372:2000 | X X X X X X |
| 1.21 | 1.21 | Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki) | - Prawidło III/23 - Prawidło III/33 - Prawidło III/34 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | - Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X X X |
| 1.22 | 1.23 | Urządzenia do wodowania łodzi ratunkowych swobodnego spadku | - Prawidło III/16 - Prawidło III/23 - Prawidło III/33 - Prawidło III/34 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | - Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|----------------------------|---|
| | | | | X | X |
| | | | | X | X |
| 1.23 | 1.24 | Urządzenia do wodowania traw ratunkowych (żurawki) | – Prawidło III/12 – Prawidło III/16 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | |
| 1.24 | 1.25 | Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych (żurawki) | – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.809 włącznie z załącznikiem 1 | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | |
| 1.25 | 1.26 | Zwalmiaki do wodowania a) łodzi ratunkowych i ratowniczych, b) tratw ratunkowych – wodowanych z użyciem tali | – Prawidło III/16 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV, VI (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | |
| 1.26 | 1.27 | Morskie systemy ewakuacji (MES) | – Prawidło III/15 – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|--|-------|
| 1.27 | 1.28 | Środki ratownicze | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/26 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.810 | |
| 1.28 | 1.29 | Drabinki wejściowe (do jednostek ratunkowych) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/11 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 5489:2008 – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X |
| 1.29 | 1.30 | Materiały odblaskowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.658(16) | X X X |
| 1.30 | 1.33 | Reflektor radarowy dla łodzi ratunkowych i ratowniczych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.164(78) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 8729:1999 | X X X |
| 1.31 | 1.36 | Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) IV, V (Kodeks LSA) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|---|--|---------|
| 1.32 | 1.37 | Zaburtowe silniki napędowe łodzi ratowniczych | – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) V (Kodeks LSA) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |
| 1.33 | 1.38 | Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych | – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X |
| 1.34 | 1.39 | Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 Aneks 10 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 Aneks 11 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 Aneks 10 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 Aneks 11 (Kodeks HSC, 2000) | X X X |
| 1.35 | 1.41 | Wciągarki dla łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych | – Prawidło III/16 – Prawidło III/17 – Prawidło III/23 – Prawidło III/24 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, VI (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.81(70) | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---------------------------------------|---|---|-------------|
| 1.36 | 1.43 | Szywne/pneumatyczne łodzie ratownicze | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło III/21 – Prawidło III/31 – Prawidło III/34 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.81(70) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1006 – ISO 15372:2000 | X X X X X X |

2. Zapobieganie zanieczyszczeniom morza

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wypożyczenie morskie | Wymagania Konwencji MARPOL z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | |
|---------|-----|--|---|--|------------------------------|-----|-----|
| | | | | | B+D | B+E | B+F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X |
| 2.1 | 2.1 | Odolejacz (Filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm) | – Załącznik I, Prawidło 14 – Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ.643 | – Rezolucja IMO MEPC.107(49) – Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ.643 | X | X | X |
| 2.2 | 2.2 | Wykrywacz rozdziału faz olej/woda | – Załącznik I, Prawidło 32 | – Rezolucja IMO MEPC.5(XIII) | X | X | X |
| 2.3 | 2.3 | Miernik zawartości oleju | – Załącznik I, Prawidło 14 – Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ.643 | – Rezolucja IMO MEPC.107(49) – Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ.643 | X | X | X |
| 2.4 | 2.5 | System kontrolno-pomiarowy rzutu oleju dla zbiornikowca olejowego | – Załącznik I, Prawidło 31 | – Rezolucja IMO MEPC.108(49) | X | X | X |
| 2.5 | 2.6 | Systemy oczyszczania ścieków fekalnych | – Załącznik IV, Prawidło 9 | – Rezolucja IMO MEPC.159(55) | X | X | X |
| 2.6 | 2.7 | Spalarki okrętowe | – Załącznik VI, Prawidło 16 | – Rezolucja IMO MEPC.76(40) | X | X | X |
| 2.7 | 2.8 | Pokładowe urządzenia do monitorowania i rejestrowania poziomu NO _x | – Załącznik VI, Prawidło 13 – Kodeks techniczny NO _x – Rezolucja IMO MEPC.177(58) – Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ.638 | – Rezolucja IMO MEPC.103(49) – Rezolucja IMO MEPC.177(58) | X | X | X |
| 2.8 | 2.9 | Inne techniczne metody ograniczania emisji SO _x | – Załącznik VI, Prawidło 14 | – Rezolucja IMO MEPC.170(57) | X | X | X |

3. Ochrona przeciwpożarowa

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wypożyczenie morskie | Wymagania Konwencji SOLAS z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wypożyczenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | | |
|---------|-----|------------------------------|---|---|------------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | B+D | B+E | B+F | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X | X |
| 3.1 | 3.1 | Podstawowe pokrycia pokładów | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidł. II-2/4 – Prawidł. II-2/6 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 2 i 6 lub Aneks 2 (Kodeks FTP) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1102 | X | X | X | X |
| 3.2 | 3.2 | Gaśnice przenośne | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidł. II-2/4 – Prawidł. II-2/10 – Prawidł. II-2/19 – Prawidł. II-2/20 – Rezolucja IMO A.951(23) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 4 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1239 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1275 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 3-10:2010 – PN-EN 3-7+A1:2008 – PN-EN 3-8:2010 – PN-EN 3-9:2010 | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|---|---|--|--|
| 3.3 | 3.3 | Wypożyczenie strażackie: osobiste ubrania ochronne | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 469:2008 odzież ochronna do walki z ogniem – odzież odbijająca ciepło przeznaczona do wyspecjalizowanego pożarnictwa – PN-EN 1486:2009 odzież ochronna do walki z ogniem – odzież ochronna z warstwą zewnętrzna odbijającą ciepło | |
| 3.4 | 3.4 | Wypożyczenie strażackie: buty | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 15538:2001 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 20344:2007 – PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008 – PN-EN ISO 20345:2007 – PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008 – PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007 |
| 3.5 | 3.5 | Wypożyczenie strażackie: rękawice | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 659+A1:2010 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 659+A1:2010 |
| 3.6 | 3.6 | Wypożyczenie strażackie: hełm | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 443:2008 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 443:2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|--|--|--|---|
| 3.7 | 3.7 | Niezależne aparaty oddechowe na sprzęzone powietrze <i>Uwaga:</i> W wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 136:2001 – PN-EN 136:2001/AC:2004 – PN-EN 137:2008 | |
| 3.8 | 3.8 | Aparaty oddechowe zasilane sprężonym powietrzem | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 14593-1:2007 – PN-EN 14593-2:2008 – PN-EN 14594:2007 | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X |
| 3.9 | 3.9 | Elementy instalacji tryskaczowych dla pomieszczeń mieszkalnych, służbowych i stanowisk dowodzenia, równoważnych instalacjom przywołanym w prawidle II-2/12 Konwencji SOLAS (tylko dysze tryskaczowe i próba ich działania) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/7 – Prawidło II-2/9 – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.44(65) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 8 (Kodeks FSS) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.912 <p>Niniejsza pozycja obejmuje również dysze tryskaczowe do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich (HSC)</p> | | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X – X – X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|-------------|
| 3.10 | 3.10 | Dysze dla stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych oraz do pompowni ładunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 7 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1165, włącznie z dodatkiem A | X X X X X X |
| 3.11 | 3.11 | Odporność ogniowa przegrod klasy „A” i „B” a) przegrody klasy „A”, b) przegrody klasy „B” | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/9 oraz Klasa „A” – Prawidło II-2/3.2 – Klasa „B” – Prawidło II-2/3.4 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3, Aneks 2 (Kodeks FTP) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |
| 3.12 | 3.12 | Urządzenia zapobiegające przedostawaniu się płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowach | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/4 – Prawidło II-2/16 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 16852:2010 – ISO 15364: 2007 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.677 | X |
| 3.13 | 3.13 | Materiały niepalne | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/3 – Prawidło II-2/5 – Prawidło II-2/9 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 1 (Kodeks FTP) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |
| 3.14 | 3.15 | Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa: a) rury, łączniki, b) zawory, c) łączniki elastyczne rurociągów | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/4 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7, 10 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7, 10 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.753(18) – PN-EN ISO 15540:2004 – PN-EN ISO 15541:2004 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|--|-------------|
| 3.15 | 3.16 | Drzwi przeciwpożarowe | - Prawidło II-2/9 | - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1273 | X X X X X X |
| 3.16 | 3.17 | Elementy układu sterowania drzwi przeciwpożarowych | - Prawidło II-2/9 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 4 (Kodeks FTP) | X X X X X X |
| 3.17 | 3.18 | Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe o właściwościach wohnego rozprzestrzeniania plomienia: a) okleiny dekoracyjne, b) zestawy farb, c) pokrycia podlogowe, d) pokrycia izolacji rurociągów, e) kleje stosowane w konstrukcji przegrod klasy „A”, „B” i „C”, f) kanaly palne | - Prawidło II-2/3 - Prawidło II-2/5 - Prawidło II-2/6 - Prawidło II-2/9 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 2 i 5, Aneks 2 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 - PN-EN ISO 1716:2004 Uwaga: Gdy dla danego materiału wymagane jest określenie maksymalnej wartości ciepła spalania, pomiar należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 1716 | X X X X X X |
| 3.18 | 3.19 | Drapetrie, zasłony oraz inne zawieszane materiały tekstylne i folie | - Prawidło II-2/3 - Prawidło II-2/9 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 7 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1102 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|---------|
| 3.19 | 3.20 | Meble tapicerowane | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/3 - Prawidło II-2/5 - Prawidło II-2/9 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 8 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ. 1102 - Cyrkularz IMO MSC/Circ. 1120 | X X X X |
| 3.20 | 3.21 | Składniki pościeli | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/3 - Prawidło II-2/9 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 9 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ. 1102 - Cyrkularz IMO MSC/Circ. 1120 | X X X X |
| 3.21 | 3.22 | Klapy przeciwpożarowe | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/9 | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |
| 3.22 | 3.25 | Ogniodporne okna i iluminatory klasy „A” i „B” | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/9 - Cyrkularz IMO MSC/Circ. 847 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1203 - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |
| 3.23 | 3.26 | Przejścia przez przegrody klasy „A”: a) kabli elektrycznych, b) rurociągów, kanałów, szynów itp. | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/9 - Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1276 | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |
| 3.24 | 3.27 | Przejścia przez przegrody klasy „B”: a) kabli elektrycznych, b) rurociągów, kanałów, szynów itp. | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/9 | <ul style="list-style-type: none"> - Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 3 (Kodeks FTP) - Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|---|---------|
| 3.25 | 3.28 | Instalacje tryskaczowe (tylko głowice tryskaczowe) Niniejsza pozycja obejmuje również dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich (HSC) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.44(65) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 8 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC/Circ. 912 | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 6182-1:2004 lub – PN-EN 12259-1:2005 – PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 | X X X X |
| 3.26 | 3.29 | Pożarnicze weże tłoczone | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 14540+A1:2008 | X X X X |
| 3.27 | 3.30 | Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/4 – Prawidło VI/3 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 15 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – IEC 60092-504:2001 – PN-IEC 60533:2002 <p>Oraz – odpowiednio – dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kategoria 1 (obszar bezpieczny): – PN-EN 50104:2006 – PN-EN 60079-29-1:2010 <p>b) Kategoria 2 (atmosfera gazów wybuchowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 50104:2006 – PN-EN 60079-29-1:2010 – PN-EN 60079-0:2009 – PN-EN 60079-1:2010 – PN-EN 60079-10:2003 – PN-EN 60079-11:2010 – PN-EN 60079-15:2007 – PN-EN 60079-26:2007 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|---|---|
| 3.28 | 3.32 | Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia (z wyjątkiem mebli) dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 10 (Kodeks FTP) | |
| 3.29 | 3.33 | Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia do wyrobu mebli dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 10 (Kodeks FTP) | |
| 3.30 | 3.34 | Przegrodyogniodporne dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 11 (Kodeks FTP) | |
| 3.31 | 3.35 | Drzwi przeciwpożarowe dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 11 (Kodeks FTP) | |
| 3.32 | 3.36 | Klapy przeciwpożarowe dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – cyrkularz IMO MSC/Circ. 1120 | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 11 (Kodeks FTP) | |
| 3.33 | 3.37 | Przejścia przez przegrody ogniodporne na jednostkach szybkich: a) przejścia kabli elektrycznych, b) przejścia rurociągów, kanałów, szybów itp. | – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 11 (Kodeks FTP) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|--|-----------|
| 3.34 | 3.38 | Przenośny sprzęt gaśniczy dla lodzi ratunkowych i ratowniczych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidłko III/34 – Rezolucja IMO A.951(23), – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.48(66) I, IV, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 3-10:2010 – PN-EN 3-7+A1:2008 – PN-EN 3-8:2010 | X X X X |
| 3.35 | 3.39 | Dysze dla równoważnych (alternatywnych) wodnych instalacji gaśniczych przedziałów maszynowych oraz pompowni ładunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidłko II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 7 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1165 | X X X X |
| 3.36 | 3.40 | Elementy systemów oświetlenia dolnego | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidłko II-2/13 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 11 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.752(18) lub – ISO 15370:2001 | X X X X |
| 3.37 | 3.41 | Awaryjne ucieczkowe aparaty oddechowe | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidłko II-2/13 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.849 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 402:2005 – PN-EN 1146:2007 – PN-EN 13794:2005 – ISO 23269-1:2008 | X X X X |
| 3.38 | 3.42 | Elementy instalacji gazu obojętnego | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidłko II-2/4 – Rezolucja IMO A.567(14) (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC.98(73) 15 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.353 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.485 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.731 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.1120 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC/Circ.353 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.450 Rev.1 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.485 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.731 | X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|--|-------|
| 3.39 | 3.43 | Dysze systemu gaśniczego urządzeń kuchennego do gotowania w głębokim tłuszczu (typu automatycznego lub ręcznego) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/1 – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 15371:2009 | |
| 3.40 | 3.44 | Wypożyczenie strażackie: linki bezpieczeństwa | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.61(67) Aneks 1 część 1 (Kodeks FTP) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 3 (Kodeks FSS) | X X X |
| 3.41 | 3.45 | Elementy równoważnych stałych gazowych instalacji gaśniczych dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych (czynnik gaśniczy, zawory główne i dysze wyłotowe) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 5 (Kodeks FSS) – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.848 – Cyrykularz IMO MSC/Circ.1317 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrykularz IMO MSC/Circ.848 – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1317 | X X X |
| 3.42 | 3.46 | Równoważne stałe gazowe instalacje gaśnicze dla przedziałów maszynowych (instalacje aerozolowe) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 5 (Kodeks FSS) – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1317 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1270 | X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|---|
| 3.43 | 3.47 | Środki pianotwórcze dla stałych instalacji gaśniczych na piasek lekką dla przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 6 (Kodeks FSS) – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1239 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrykularz IMO MSC/Circ.670 | |
| 3.44 | 3.48 | Elementy stałych lokalnych instalacji gaśniczych wodnych dla przedziałów maszynowych kategorii „A” (tylko dysze zraszające i próbki działań) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrykularz IMO MSC/Circ.913 – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1276 | |
| 3.45 | 3.49 | Dysze do stałych, wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do pomieszczeń ro-ro i pomieszczeń kategorii specjalnej, stanowiącej odpowiednik dysz, o których mowa w rezolucji A.123(V) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/19 – Prawidło II-2/20 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 7 (Kodeks FSS) – Rezolucja IMO A.123(V) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrykularz IMO MSC.1/Circ.1272 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
|------|------|--|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 3.51 | Elementy stałych instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru dla posterunków dowodzenia, pomieszczeń służbowych, mieszkalnych, przedziałów maszynowych i bezwachtowych przedziałów maszynowych | <ul style="list-style-type: none"> – Pravidlo II-2/7 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.98(73) 9 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1242 | <p>Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne.</p> <p>Instalacje elektryczne na statkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-2:2002 – PN-EN 54-2:2002/A1:2007 <p>Urządzenia zasilające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-4:2001 – PN-EN 54-4:2001/A1:2004 – PN-EN 54-4:2001/A2:2007 <p>Wykrywacze temperaturowe – punktowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-5:2003 <p>Wykrywacze dymu – punktowe, wykorzystujące światło rozproszone, światło przechodzące lub jonizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-7:2004 – PN-EN 54-7:2004/A2:2009 <p>Wykrywacze plomieni – punktowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-10:2005 – PN-EN 54-10:2005/A1:2006 <p>Ręczne przyciski pożarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 54-11:2004 – PN-EN 54-11:2004/A1:2006 <p>Oraz, odpowiednio, obowiązujące instalacje elektryczne i elektroniczne na statkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – IEC 60092-504:2001 – PN-IEC 60533:2002 | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|--|---------|
| 3.47 | 3.52 | Przenośne (przewoźne) i stacjonarne agregaty gaśnicze | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/4 - Prawidło II-2/10 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) - Rezolucja IMO MSC.98(73) 4 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 1866-1:2010 lub - ISO 11601:2008 | X X X X |
| 3.48 | 3.53 | Urządzenia alarmowe | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/7 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) - Rezolucja IMO MSC.98(73) 9 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 54-3:2003 - PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - IEC 60092-504:2001 - PN-IEC 60533:2002 | X X X |
| 3.49 | 3.54 | Stalý sprzęt do analizy zawartości tlenu i wykrywania gazu | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/4 - Prawidło VI/3 - Rezolucja IMO MSC.98(73) 15 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 60945:2004 - IEC 60092-504:2001 - PN-IEC 60533 :2002 <p>Oraz – odpowiednio – dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kategoria 4 (strefa bezpieczna): <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 50104:2006 Kategoria 3 (atmosfera gazów wybuchowych) <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 50104:2006 - PN-EN 60079-29-1:2010 | X X X |
| 3.50 | 3.55 | Pradownice uniwersalne (na prąd zwykły i rozpylony) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło II-2/10 - Rezolucja IMO MSC.36(63) 7 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 7 (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 15182-1+A1:2010 - PN-EN 15182-3+A1:2010 | X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|---------|
| 3.51 | 3.56 | Weże pożarnicze (zwijane) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.36(63) (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 671-1:2002 | X X X X |
| 3.52 | 3.57 | Elementy instalacji gaśniczych na pianę średnia – stałe instalacje pokładowe dla zbiornikowców | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10.8.1 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 14 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1239 – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1276 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC/Circ.798 | X X X |
| 3.53 | 3.58 | Elementy instalacji gaśniczych na pianę ciężką, przeznaczonych do ochrony przedziałów maszynowych i pokładów zbiornikowców | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 6, 14 (Kodeks FSS) – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1239 – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1276 | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1312 | X X X |
| 3.54 | 3.59 | Środek pianotwórczy do stałych instalacji gaśniczych przeznaczonych dla chemikaliowców | <ul style="list-style-type: none"> Rezolucja IMO MSC.4(48) (Kodeks IBC) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC/Circ.553 – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1312 | X X X |
| 3.55 | 3.60 | Dysze do stałych, ciśnieniowych instalacji gaśniczych na mgłę wodną, przeznaczonych do balkonów kabinowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 7 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1268 | X X X |
| 3.56 | 3.61 | Instalacja gaśnicza na pianę lekką wykorzystująca powietrze z wnętrza pomieszczenia do ochrony maszynowni oraz pompowni ładunkowych | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-2/10 – Rezolucja IMO MSC.98(73) 6 (Kodeks FSS) | <ul style="list-style-type: none"> – Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1271 | X X X |

4. Wyposażenie nawigacyjne

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wyposażenie morskie | Wymagania Konwencji SOLAS z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | | |
|---------|-----|---|--|---|---------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | B+D | B+E | B+F | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | X | X |
| 4.1 | 4.1 | Kompas magnetyczny | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło V/19 - Rezolucja A.382(X) - Rezolucja A.694(17) | <ul style="list-style-type: none"> - ISO 1069:1973 - ISO 25862:2009 - PN-EN 60945:2004 lub - ISO 1069:1973 - ISO 25862:2009 - IEC 60945:2002 | X | X | X | X |
| 4.2 | 4.2 | Urządzenie do określania i przekazywania kursu (metoda magnetyczna) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło V/19 - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) - Rezolucja IMO MSC.116(73) - Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 60945:2004 - PN-EN 61162 - ISO 22090-2:2004 włącznie z poprawką z 2005 - PN-EN 62288:2010 lub - IEC 60945:2002 - IEC 61162 - ISO 22090-2:2004 włącznie z poprawką z 2005 - IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 4.3 | 4.3 | Żyrokompas | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.424(XI) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 8728:2001 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 8728:1997 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 8728:2001 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 8728:1997 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 |
| 4.4 | 4.6 | Echosonda | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.224(VII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.74(69) annex 4 – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 9875:2005 włącznie z poprawką techniczną 1 ISO z 2006 r. – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 9875:2000 włącznie z poprawką techniczną 1 ISO z 2006 r. – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN ISO 9875:2005 włącznie z poprawką techniczną 1 ISO z 2006 r. – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 9875:2000 włącznie z poprawką techniczną 1 ISO z 2006 r. – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 |
| 4.5 | 4.7 | Urządzenie do pomiaru prędkości i przebytej drogi | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.824(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.96(72) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 61023:2009 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61023:2007 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 61023:2009 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61023:2007 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 |
| 4.6 | 4.9 | Wskaźnik prędkości zwrotu | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.526(13) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – ISO 20672:2007 – ISO 20672:2007/AC1:2008 – PN-EN 62288:2010 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – ISO 20672:2007 – ISO 20672:2007/AC1:2008 – PN-EN 62288:2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|---------------------------|---|--|------------------|
| | | | – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – ISO 20672:2007 – ISO 20672:2007/AC1:2008 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | |
| 4.7 | 4.11 | Odbiornik systemu Loran-C | – Prawidł V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.818(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 61075:2002 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61075:1991 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |
| 4.8 | 4.12 | Odbiornik systemu Czajka | – Prawidł V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.818(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 61075:2002 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61075:1991 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |
| 4.9 | 4.14 | Odbiornik systemu GPS | – Prawidł V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.112(73) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 61108-1:2005 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61108-1:2003 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|---|---|-------------|
| 4.10 | 4.15 | Odbiornik światowego satelitarnego systemu nawigacyjnego (Glonass) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło V/19 - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) - Rezolucja IMO MSC.113(73) - Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 61108-2:2000 - PN-EN 60945:2004 - PN-EN 61162 - PN-EN 62288:2010 lub - IEC 61108-2:1998 - IEC 60945:2002 - IEC 61162 - IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X X |
| 4.11 | 4.16 | System kontroli kursu (HCS) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło V/19 - Rezolucja IMO A.342(IX) - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.64(67) aneks 3 - Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> - ISO 11674:2006 - PN-EN 60945:2004 - PN-EN 61162 - PN-EN 62288:2010 lub - ISO 11674:2006 - IEC 60945:2002 - IEC 61162 - IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X X |
| 4.12 | 4.18 | Transponder radarowy 9 GHz (SART) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło III/6 - Prawidło IV/7 - Rezolucja IMO A.530(13) - Rezolucja IMO A.802(19) - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 14 (Kodeks HSC, 2000) - ITU-R M.628-3 (11/93) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 61097-1:2009 - PN-EN 60945:2004 - ISO 20673:2007 lub - IEC 61097-1:2007 - IEC 60945:2002 | X X X X X X |
| 4.13 | 4.20 | Wskażnik kąta wychylenia steru | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło V/19 - Rezolucja IMO A.526(13) - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 | <ul style="list-style-type: none"> - PN-EN 60945:2004 - PN-EN 61162 - ISO 20673:2007 - PN-EN 62288:2010 lub - IEC 60945:2002 | X X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|--|-------------|
| | | (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – IEC 61162 – ISO 20673:2007 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | | |
| 4.14 | 4.21 | Wskaźnik obrotów śrub | – Prawidł. V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – ISO 22554:2007 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – ISO 22554:2007 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X X |
| 4.15 | 4.22 | Wskaźnik skoku śruby | – Prawidł. V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – ISO 22555:2007 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – ISO 22555:2007 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X X |
| 4.16 | 4.23 | Kompas do łodzi ratunkowych i ratowniczych | – Prawidł. III/34 – Rezolucja IMO MSC.48(66) IV, V (Kodeks LSA) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 13 (Kodeks HSC, 2000) | – ISO 25862:2009 | X X X X X X |
| 4.17 | 4.29 | Rejestrator danych z podróży statku (VDR) | – Prawidł. V/20 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.861(20) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 | – PN-EN 61996-1:2009 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61996-1:2007 | X X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|--|--|------------------|
| | | (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | | |
| 4.18 | 4.30 | System zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS) wraz z urządzeniem rezerwowy i systemem zobrazowania map rastrowych (RCDS) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.817(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) – Rezolucja IMO MSC.232(82) – Cyrkularz IMO SN.1/Circ.266 <p>(Jednostka rezerwowa ECDIS oraz RCDS mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy funkcje te są przewidziane w systemie ECDIS. Fakt przeprawdzenia badań tych funkcji powinien zostać odnotowany w świadectwie w module B)</p> | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 61174:2009 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61174:2008 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |
| 4.19 | 4.31 | Żyrokompas dla jednostki szybkiej | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.821(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 16328:2001 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 16328:2001 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |
| 4.20 | 4.32 | Uniwersalny sprzęt systemu automatycznej identyfikacji (AIS) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 61993-2:2005 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|---|
| | | (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.74(69) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) – ITU-R M.1371-3 (2007) | | – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 61993-2:2001 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | |
| 4.21 | 4.33 | System kontroli toru ruchu statku | | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.74(69) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 62065:2006 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 62065:2002 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 |
| 4.22 | 4.34 | Sprzęt radarowy CAT 1 | | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.278(VIII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.823(19) – Rezolucja IMO MSC.191(79) – Rezolucja IMO MSC.192(79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 62388:2008 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 – IEC 62388 Ed.1.0:2007 |
| 4.23 | 4.35 | Sprzęt radarowy CAT 2 | | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.278(VIII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 62388:2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO MSC.192(79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03) | <ul style="list-style-type: none"> lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 – IEC 62388 Ed.1.0:2007 | |
| 4.24 | 4.36 | Sprzęt radarowy CAT 3 | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.278(VIII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.191(79) – Rezolucja IMO MSC.192(79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 62388:2008 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 – IEC 62388 Ed.1.0:2007 | X X X X |
| 4.25 | 4.37 | Sprzęt radarowy dla jednostki szybkiej (CAT 1H, CAT 2H, CAT 3H) | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.278(VIII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.820(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) – Rezolucja IMO MSC.192(79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 62388:2008 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 – IEC 62388 Ed.1.0:2007 | X X X X |
| 4.26 | 4.38 | Uznany sprzęt radarowy z opcją mapy, tj: | <ul style="list-style-type: none"> a) CAT1 z opcją mapy, b) CAT2 z opcją mapy, c) CAT1 dla jednostek szybkich z opcją mapy, d) CAT2 dla jednostek | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.278(VIII) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.820(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 62388:2008 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|--|-----------|
| | | szymbkich z opcją mapy | – Rezolucja IMO MSC.192(79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03) | – IEC 62388 Ed.1.0:2007 | |
| 4.27 | 4.39 | Reflektor radarowy | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.164(78) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN ISO 8729:1999 lub – IEC 60945:2002 – ISO 8729:1997 | X X X X X |
| 4.28 | 4.40 | System sterowania kursem dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.822(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – ISO 16329:2003 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 16329:2003 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X |
| 4.29 | 4.41 | Przyrząd do przekazywania kursu (metoda GNSS) | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.116(73) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – ISO 22090-3:2004 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – ISO 22090-3:2004 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X X |
| 4.30 | 4.42 | Reflektor poszukiwawczy dla jednostek szybkich | – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) | – ISO 17884:2004 – PN-EN 60945:2004 lub – ISO 17884:2004 – IEC 60945:2002 – ISO 16273:2003 – PN-EN 60945:2004 | X X X X X |
| 4.31 | 4.43 | Sprzęt noktowizyjny dla jednostki szybkiej | – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 | | X X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|--|------------------|
| | | (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.94(72) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) | lub – ISO 16273:2003 – IEC 60945:2002 | | |
| 4.32 | 4.44 | Różnicowe odbiorniki DGPS oraz DGlonass | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.114(73) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61108-4:2006 – PN-EN 61162 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61108-4:2006 – IEC 61162 | X X X X |
| 4.33 | 4.46 | Przyrząd do przekazywania kursu THD (metoda zytoskopowa) | – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.116(73) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – ISO 22090-1:2002 włącznie ze sprostowaniem 1 z 2005 – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 62288:2010 – PN-EN 61162 lub – ISO 22090-1:2002 włącznie ze sprostowaniem 1 z 2005 – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |
| 4.34 | 4.47 | Uproszczony rejestrator danych z podróży (S-VDR) | – Prawidło V/20 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.163(78) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61162 – PN-EN 61996-2:2009 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61162 – IEC 61996-2:2007 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|--|---|---|
| | | | | X | X |
| 4.35 | 4.48 | Mechaniczna winda (podnośnik) dla pilota | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/23 – Rezolucja IMO A.889(21) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.773 | <ul style="list-style-type: none"> – Rezolucja IMO A.889(21) | |
| 4.36 | 4.49 | Drabinka pilotowa | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/23 – Rezolucja IMO A.889(21) – Cyrykularz IMO MSC/Circ.773 | <ul style="list-style-type: none"> – ISO 799:2004 – Rezolucja IMO A.889(21) | |
| 4.37 | 4.50 | Wyposażenie DGPS | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.114(73) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61108-1:2005 – PN-EN 61108-4:2006 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61108-1:2003 – IEC 61108-4:2004 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|------------------------------|--|---|---|
| 4.38 | 4.51 | Wyposażenie DGlonaSS | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 13 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 13 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.114(73) – Rezolucja IMO MSC.191(79) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61108-2:2000 – PN-EN 61108-4:2006 – PN-EN 61162 – PN-EN 62288:2010 lub – IEC 60945:2002 – IEC 61108-2:2000 – IEC 61108-4:2004 – IEC 61162 – IEC 62288 Ed.1.0:2008 | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X – X – X |
| 4.39 | 4.52 | Dzienna lampa sygnalizacyjna | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło V/19 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.95(72) – Rezolucja IMO MSC.97(73) (Kodeks HSC, 2000) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – ISO 25861:2007 lub – IEC 60945:2002 – ISO 25861:2007 | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X |

5. Wyposażenie radiokomunikacyjne

UWAGA: W przypadku sprzeczności między wymogami cyrkularza IMO MSC/Circ.862 w kolumnie 5 oraz wymaganiami odpowiednich norm dotyczących badań w kolumnie 5 pierwszeństwo mają wymagania IMO MSC/Circ.862.

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozyция | Nr* | Wyposażenie morskie | Wymagania Konwencji SOLAS z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | | |
|---------|-----|--|---|--|---------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | B+D | B+E | B+F | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | X | X |
| 5.1 | 5.1 | Urządzenie radiowe VHF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/7 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.385(X) – Rezolucja IMO A.524(13) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.803(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 – ITU-R M.489-2 (10/95) – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) – ITU-R M.689-2 (11/93) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-ETSIEN 300 162-1 V1.4.1:2008 – PN-ETSIEN 300 338 V1.2.1:2005 – PN-EN 300 828 V1.1.1:2003 – PN-ETSIEN 301 925 V1.2.1:2008 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-3:1994 – IEC 61097-7:1996 – IEC 61162 – Cyrkularz IMO MSC/Circ. 862 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|---|---|---|---------|
| 5.2 | 5.2 | Odbiornik nashuchowy VHF DSC | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło IV/7 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO A.803(19) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) - Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 - ITU-R M.489-2 (10/95) - ITU-R M.493-12 (03/07) - ITU-R M.541-9 (05/04) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-ETSI EN 300 338 V1.2.1:2005 - PN-EN 300 828 V1.1.1:2003 - PN-ETSI EN 301 033 V1.2.1:2008 - PN-EN 60945:2004 - IEC 61097-3:1994 - IEC 61097-8:1998 | X X X X |
| 5.3 | 5.3 | Odbiornik systemu NAVTEX | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło IV/7 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) - Rezolucja IMO MSC.148(77) - Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 - ITU-R M.540-2 (06/90) - ITU-R M.625-3 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009 - PN-EN 301 011 V1.1.1:2005 - PN-EN 60945:2004 - IEC 61097-6:2005 | X X X X |
| 5.4 | 5.4 | Odbiornik rozszerzonego wywołania grupowego (EGC) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło IV/7 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO A.570(14) - Rezolucja IMO A.664(16) - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) - Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 | <ul style="list-style-type: none"> - PN-ETSI 300 460:2005 - PN-EN 300 829 V1.1.1:2003 - PN-EN 60945:2004 - IEC 61097-4:1994 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|--|---|---|---------|
| 5.5 | 5.5 | Urządzenie do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa (MSI) w paśmie HF (odbiornik wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej NBDP) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło IV/7 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO A.699(17) - Rezolucja IMO A.700(17) - Rezolucja IMO A.806(19) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) - Cyrykularz IMO COMSAR/Circ.32 - ITU-R M.491-1 (07/86) - ITU-R M.492-6 (10/95) - ITU-R M.540-2 (06/90) - ITU-R M.625-3 (10/95) - ITU-R M.688 (06/90) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-ETSI EN 300 067:2005 - PN-EN 60945:2004 - PN-EN 61162 | X X X X |
| 5.6 | 5.6 | Radiopława ratunkowa wykorzystująca łączność satelitarną pracującą na częstotliwości 406 MHz (EPIRB) | <ul style="list-style-type: none"> - Prawidło IV/7 - Prawidło X/3 - Rezolucja IMO A.662(16) - Rezolucja IMO A.694(17) - Rezolucja IMO A.696(17) - Rezolucja IMO A.810(19) - Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) - Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) - Cyrykularz IMO MSC/Circ.32 - Cyrykularz IMO COMSAR/Circ.32 - ITU-R M.633-3 (05/04) - ITU-R M.690-1 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> - PN-ETSI EN 300 066 V1.3.1:2005 - PN-EN 60945:2004 - IEC 61097-2:2008 - Cyrykularz IMO MSC/Circ.862 <p>Uwaga: Cyrykularz IMO MSC/Circ.862 stosuje się jedynie do dodatkowego urządzenia do zdalnej aktywacji, a nie do samej radiopławy</p> | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|---|--|--|---|
| 5.7 | 5.10 | Urządzenie radiowe MF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/9 – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.804(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 300 338 V1.2.1:2005 – PN-ETSI EN 300 373-1 V1.2.1:2005 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-3:1994 – IEC 61097-9:1997 – PN-EN 61162 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X – X – X |
| 5.8 | 5.11 | Odbiornik nashuchowy MF DSC | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/9 – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.804(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) – ITU-R M.1173 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 300 338 V1.2.1:2005 – PN-ETSI EN 301 033 V1.2.1:2008 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-3:1994 – IEC 61097-8:1998 | <ul style="list-style-type: none"> – X – X – X – X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|---|---|---------|
| 5.9 | 5.12 | Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-B | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.570(14) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.808(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994), – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – PN-EN 61097-10:2009 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | X X X X |
| 5.10 | 5.13 | Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-C | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.570(14) – Rezolucja IMO A.664(16) (stosuje się jedynie w przypadku, gdy Inmarsat CSES zawiera funkcje EGC) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.807(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-ETS 300 460:2005 – PN-EN 300 829 V1.1.1:2003 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-4:2007 – PN-EN 61162 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | X X X X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|---|---|---|---|
| | | | | X | X |
| 5.11 | 5.14 | Urządzenie radiowe MF/HF do łączności radiotelefonicznej i cyfrowego selektywnego wywowania | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.806(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 – ITU-R M.476-5 (10/95) – ITU-R M.491-1 (07/86) – ITU-R M.492-6 (10/95) – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) – ITU-R M.625-3 (10/95) – ITU-R M.1173 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-ETS 300 067:2005 – PN-EN 300 338 V1.2.1:2005 – PN-ETSIEN 300 373-1 V1.2.1:2005 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-3:1994 – IEC 61097-9:1997 – PN-EN 611162 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | |
| 5.12 | 5.15 | Odbiornik nashuchowy MF/HF DSC | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/10 – Prawidło X/3 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.806(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-ETSIEN 301 033 V1.2.1:2008 – PN-ETSIEN 300 338 V1.2.1:2005 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-3:1994 – IEC 61097-8:1998 | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|--|---|---|---------|
| 5.13 | 5.17 | Radiotelefon przenośny dla środków ratunkowych do łączności dwukierunkowej | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II/6 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.809(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 14 (Kodeks HSC, 2000) – Rezolucja IMO MSC.149(77) – ITU-R M.489-2 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> – ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004 – PN-EN 300 828 V1.1.1:2003 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-12:1996 | X X X X |
| 5.14 | 5.18 | Radiotelefon stacjonarny do łączności dwukierunkowej ze środkami ratunkowymi | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II/6 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO A.809(19) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 8, 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 8, 14 (Kodeks HSC, 2000) – ITU-R M.489-2 (10/95) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-ETSIEN 301 466 V1.1.1:2005 – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-12:1996 | X X X X |
| 5.15 | 5.19 | Statkowy terminal satelitarny (SES) do łączności satelitarnej Inmarsat-F | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło IV/10 – Rezolucja IMO A.570(14) – Rezolucja IMO A.808(19) – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.36(63) 14 (Kodeks HSC, 1994) – Rezolucja IMO MSC.97(73) 14 (Kodeks HSC, 2000) – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Cyrkularz IMO COMSAR/Circ.32 | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 60945:2004 – IEC 61097-13:2003 – Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 | X X X X |

6. Urządzenia wymagane przez COLREG 72

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wypozażenie morskie | Wymagania Konwencji COLREG z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | |
|---------|-----|---------------------|--|--|---------------------------|-----|---|
| | | | | B+D | B+E | B+F | G |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 6.1 | 6.1 | Światła nawigacyjne | <ul style="list-style-type: none"> – COLREG, Aneks I/14 – Rezolucja IMO A.694(17) – Rezolucja IMO MSC.253(83) | <ul style="list-style-type: none"> – PN-EN 14744:2006 – PN-EN 14744:2006/AC:2007 – PN-EN 60945:2004 | X | X | X |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> lub – EN 14744:2005 włącznie z poprawką z 2006 – IEC 60945:2002 | | | X | X |

7. Wypozażenie zgodne z rozdziałem II-1 konwencji SOLAS: Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenie maszynowe i instalacje elektryczne

* Numeracja stanowiąca I kolumnę w załączniku A1 do dyrektywy 96/98/WE

| Pozycja | Nr* | Wypozażenie morskie | Wymagania Konwencji SOLAS z poprawkami, rezolucji i cyrkularzy IMO | Oznaczenie przepisów określających normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego | Procedury oceny zgodności | | | |
|---------|-----|-----------------------|---|--|---------------------------|-----|---|--|
| | | | | B+D | B+E | B+F | G | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 7.1 | 8.1 | Czujniki poziomu wody | <ul style="list-style-type: none"> – Prawidło II-1/22-1 – Prawidło II-1/23-3 – Prawidło XII/12 – Rezolucja IMO MSC.188(79) – Cirkularz IMO MSC.1/Circ.1291 | <ul style="list-style-type: none"> – IEC 60092-504:2001 – IEC 60529:2001 – Rezolucja IMO MSC.188(79) – Cirkularz IMO MSC.1/Circ.1291 | X | X | X | |

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII**

proponuje załączniki:

**UMOWA EUROPEJSKA
DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO
PRZEWOZU DROGOWEGO
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)**

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 r.

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 110, poz. 641

- Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, środków transportu i operacji transportowych

Wersja polska – **Cena brutto 364,00 zł** (w tym VAT)

Wersja angielska – **Cena brutto 351,50 zł** (w tym VAT)

**SZCZEGÓLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH
ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO
I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH**

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2003 r. Nr 220, poz. 2181

Cena brutto 246,78 zł (w tym VAT)

Adres e-mailowy: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Dodatkowe informacje: **22 694-67-52**

Faks **22 694-60-48**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

proponuje załącznik

**OCHRONA OBSZARÓW
SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
NATURA 2000**



**Załącznik do Dziennika Ustaw Nr 25, poz. 133
z dnia 4 lutego 2011 r.**

do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 stycznia 2011 r.
zmieniającego rozporządzenia
w sprawie obszarów specjalnej ochrony
Natura 2000

Cena brutto 237,00 (w tym VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 36 1030 1508 0000 0008 1566 3012**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)
faksem: **22 694-60-48**
e-mailem: **wydawnictwa@cuw.gov.pl**
poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cuw.gov.pl**
listownie pod adresem: **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powstańska 69/71, 02-903 Warszawa**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerem telefonu **22 694-67-52**

Pełna oferta na stronie internetowej: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powstańska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

DU 0119 2011 wyd.00



5 900248625537>

Tłoczone z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powstańska 69/71, 02-903 Warszawa