

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU**

z dnia 19 listopada 1936 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Wierchomli Wielkiej, w powiecie nowosądeckim, woj. krakowskim.

Na podstawie art. 14 i 16 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 254) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 331) zarządzam co następuje:

1) Dla grupy źródeł mineralnych, położonych w Wierchomli Wielkiej, ustala się jeden wspólny okrąg ochrony górniczej o następujących granicach: zachodnia granica rejonu ochronnego Wierchomli Wielkiej biegnie (p. mapę 1:10000) od wyniosłości 738 m — znajdującej się na wschodniej granicy okręgu ochrony górniczej źródeł Łomnickich — przez wyniosłość 810 m w prostej linii aż do przecięcia z potokiem Wierchomlanka. Od tego punktu granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do wyniosłości 792 m, dalej w kierunku północnym do wyniosłości 789 m; następnie granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do wyniosłości 842 m, a stąd w kierunku zachodnim na grzbiet w grupie Parchowatki wyniosłość 738 m (t. j. punkt początkowy).

2) Na powyżej określonym okręgu ochrony górniczej nie wolno prowadzić bez zezwolenia właściwych władz górniczych żadnych robót górniczych oraz żadnych robót ziemnych, wywołujących zmiany w ilości wody gruntowej przez szybkość jej odprowadzenia lub zmierzających do zmiany łożysk potoków.

Natomiast bez zezwolenia właściwych władz wolno w każdym czasie i w całym okręgu prowadzić roboty ziemne, związane z gospodarstwem, a więc wykopy dla normalnych fundamentów, wągłębokie wykopy na doły nawozowe, oraz studnie na wodę słodką do głębokości sześciu metrów, z tym zastrzeżeniem, że w razie natrafienia na wodę mineralną w studniach zostaną one uszczelnione iłem i dopływ wody mineralnej zostanie zatamowany.

3) Otwarcie kamieniołomów w sąsiedztwie źródeł uzależnia się od zezwolenia Wyższego Urzędu Górniczego we Lwowie.

4) W razie ujęcia któregośkolwiek z istniejących źródeł mineralnych w celach eksploatacji wody, należy doły kloaczne i gnojówki w promieniu 150 m wybudować jako szczelne.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) Antoni Roman.